

CIE Polymécanicien/ne CFC

44 jours de CIE au GIMFORMATION Centre de formation

16 jours de CIE / CNC au GIMFORMATION Centre de formation

60 jours de CIE au total pris en charge par la FONPRO

2 jours d'examens 0 au GIMFORMATION Centre de formation (facultatif) à la charge des patrons.

CIE1 (GIMFORMATION)		Durée	Période
		15 j.	1^{er} semestre (août/octobre)
<u>Techniques d'usinage manuel</u>	<u>PMB1</u>	<u>9 j.</u>	
<u>Techniques d'usinage mécanique (initiation)</u> ✓ Tournage ✓ Fraisage	<u>PMB2</u> 2.3 2.4	<u>5 j.</u>	
<u>Technique de mesure et de contrôle</u>	<u>PMB4</u>	<u>1 j.</u>	

CIE2 (GIMFORMATION)		Durée	Période
		20 j.	2^e semestre (février / juillet)
<u>Techniques d'usinage mécanique (initiation)</u> ✓ Tournage ✓ Fraisage	<u>PMB2</u> 2.3 2.4	<u>16 j.</u>	
<u>Technique d'assemblage pneumatique</u>	<u>PMB3</u>	<u>3 j.</u>	
<u>Technique de mesure et de contrôle</u>	<u>PMB4</u>	<u>1 j.</u>	

CIE3 (GIMFORMATION)		Durée	Période
		9 j.	3^e / 4^e semestre (novembre / février)
<u>Approfondissement des CIE 1 et CIE 2</u>			
<u>Préparation examens partiels de juin</u>			

Exa 0 (GIMFORMATION)		Durée	Période
		2 j.	3^e / 4^e semestre (mars / avril)
<u>Exa 0 (optionnel donc à la charge des patrons)</u>			

CNC (GIMFORMATION)		Durée	Période
		16 j.	5^e / 6^e semestre
<u>Technique CNC</u> ✓ Technique CNC ✓ Technique CNC tournage ✓ Technique CNC fraisage	<u>PMB2</u> 2.6 2.7 2.8	<u>2 j.</u> <u>7 j.</u> <u>7 j.</u>	